

Bydgoszcz, 27.02.2018 r.

Zespół Żłobków Miejskich
ul. Chrobrego 14
85-047 Bydgoszcz

Dot. „Rozbudowy i wyposażenia Żłobka nr 18 w Bydgoszczy przy ul. Brzozowej 28 w formie pawilonu z łącznikiem wraz z nowym zagospodarowaniem terenu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3” - bez elementów pierwszego wyposażenia.

PYTANIE DO SIWZ

Dnia 26.02.2018 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie: „W związku z zamiarem udziału w przetargu pn. „Rozbudowa i wyposażenie Żłobka nr 18 w Bydgoszczy przy ul. Brzozowej 28 w formie pawilonu z łącznikiem wraz z nowym zagospodarowaniem terenu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3”, prosimy o wyjaśnienie:

1. Czy udostępniona w przetargu koncepcja architektoniczna została uzgodniona z rzeczoznawcą ds. sanitarnych?

Odpowiedź:

Koncepcja architektoniczna umieszczona w przetargu była konsultowana ze specjalistami Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Bydgoszczy.

W koncepcji uwzględniono wszystkie uwagi wniesione przez powyższych specjalistów.

Dodatkowo koncepcję konsultowano z specjalistą ds. p.poż.

2. Naszym zdaniem opracowana koncepcja architektoniczna jest powierzchniowo niewystarczająca, wg obowiązujących przepisów, dla sprawowania opieki nad grupą 110 dzieci, co wynika z zapisów PFU. Czy kalkulując koszt inwestycji Wykonawca ma trzymać się załączonej koncepcji w kwestii powierzchni budynku czy wymagań dotyczących ilości dzieci?

Odpowiedź:

Wg przepisów ROZPORZĄDZENIA MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 8 grudnia 2017 r. W sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy oraz zgodnie z obowiązującą ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U.2016.0.157 t.j. - Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r.) - powierzchnie dla sprawowania opieki nad łączną grupą 110 dzieci jest prawidłowo obliczona.

3. W związku z rozbieżnościami w PFU, prosimy o określenie jaką kostkę – betonową czy granitową należy zastosować do wykonania nawierzchni utwardzonych.

Odpowiedź:

Wszystkie powierzchnie utwardzone należy wykonać z kostki betonowej.

4. Prosimy o wyszczególnienie minimalnych parametrów okien, które należy zastosować.

Odpowiedź:

Minimalne parametry przenikalności cieplnej: dla całego okna lub drzwi balkonowych otwieranych do wewnątrz $U_w \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, a dla drzwi balkonowych otwieranych na zewnątrz $U_w \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$

5. Prosimy o potwierdzenie, że w najbliższej stacji transformatorowej jest zapas mocy potrzebny do zasilania nowego obiektu i tym samym nie będzie konieczna rozbudowa bądź budowa nowej trafostacji.

Odpowiedź:

Nie będzie konieczna budowa nowej trafostacji, gdyż jej zapas mocy, potrzebny do zasilania nowego obiektu, jest wystarczający. Ewentualnie zadaniem wykonawcy będzie przeniesienie ZKP na zewnątrz starego budynku i dostosowanie do przesyłu większej mocy.

Dyrektor
Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy

mgr Zdzisław Kostkowski